


Temperatur zu gering.

NTC rausziehen, sauber machen, Problem meist behoben.
Wenn nicht neue Heizung Artikel 12024554 kostet 68,44 €.
NTC gibt es leider nicht einzeln.



Meist nur verkalkt